

**Auswahlstrecke für Maßnahmengruppen\***

- M1: Bereitstellung von Flächen
- M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
- M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
- M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
- M5: Förderung natürlicher Rückhalt
- M6: Maßnahmen an Bundeswasserstraßen
- bereits umgesetzte Maßnahmen (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)

\* Der festgelegte notwendige Maßnahmenumfang sollte innerhalb dieser Strecken umgesetzt werden. Die Strecken sind zuzunehmender Flexibilität/Auswahlmöglichkeit bei der konkreteren Planung der Maßnahmen in der Regel deutlich länger (z. T. um den Faktor 3 und mehr) als deren notwendiger Mindestumfang.

**Wanderhindernisse**

- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar)
- + Umzugestaltendes Wanderhindernis - Einzelverortung
- + Wanderhindernis - Einzelverortung (Umgestaltung bereits umgesetzt)
- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)
- Gemeindegrenze
- Kreisgrenze
- Landesgrenze
- Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

**Beschriftung Maßnahmen**

**Maßnahmenbänder**

- 50458 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppen 1, 2, 4, 5, 6)
- 50430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 50478 Maßnahmen-ID (Gruppen 1, 2, 4, 5, 6), bereits umgesetzt
- 50478 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), bereits umgesetzt


**Umzugestaltendes Wanderhindernis - Einzelverortung**

- 69430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 69430 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), Umgestaltung bereits umgesetzt

Anmerkung: Hinter einer Maßnahmen-ID können sich mehrere Einzelmaßnahmen aus derselben Maßnahmen-ID verbergen

**Ökologischer Zustand der Wasserkörper**

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>Bewertung Fische</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ sehr gut</li> <li>⊕ gut</li> <li>⊕ mäßig</li> <li>⊕ unbefriedigend</li> <li>⊕ schlecht</li> </ul> <p><b>Bewertung Kieselalgen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ sehr gut</li> <li>⊕ gut</li> <li>⊕ mäßig</li> <li>⊕ unbefriedigend</li> <li>⊕ schlecht</li> </ul> | <p><b>Bewertung Makrozoobenthos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ sehr gut</li> <li>⊕ gut</li> <li>⊕ mäßig</li> <li>⊕ unbefriedigend</li> <li>⊕ schlecht</li> </ul> <p><b>Bewertung spez. Schadstoffe</b><br/>(Organozinverbindungen, Pflanzenschutzmittel, polychlorierte Biphenyle, Schwermetalle)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring</li> <li>⊕ gut, Einstufung gemäß Modellabschätzung</li> <li>⊕ nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring</li> </ul> |
|--|---|



Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

**Wasserrahmenrichtlinie**  
**Maßnahmen Gewässerstruktur**  
**Maßnahmenprogramm 2015-2021**

**Fulda - Mitte**  
**und angrenzende Bereiche**

Stand: 22.12.2015 Maßstab 1 : 50.000

Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2015-2021, Wanderhindernisdatenbank, Stand 2013  
Kartenhintergrund: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation  
Herausgabe: © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten