



#### Auswahlstrecke für Maßnahmengruppen\*

- M1: Bereitstellung von Flächen
- M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
- M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
- M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
- M5: Förderung natürlicher Rückhalt
- M6: Maßnahmen an Bundeswasserstraßen
- bereits umgesetzte Maßnahmen
- (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)

\* Der festgelegte notwendige Maßnahmenumfang sollte innerhalb dieser Strecken umgesetzt werden. Die Strecken sind zuzüglich einer gewissen Flexibilität/Ausweichmöglichkeit bei der konkreten Planung der Maßnahmen in der Regel deutlich länger (z. T. um den Faktor 3 und mehr) als deren notwendiger Mindestumfang.

#### Wanderhindernisse

- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar)
- + Umzugestaltetes Wanderhindernis - Einzelverortung
- + Wanderhindernis - Einzelverortung (Umgestaltung bereits umgesetzt)
- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)

- Gemeindegrenze
- Kreisgrenze
- Landesgrenze
- Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

#### Beschriftung Maßnahmen

##### Maßnahmenbänder

- 50458 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppen 1, 2, 4, 5, 6)
- 50430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 50478 Maßnahmen-ID (Gruppen 1, 2, 4, 5, 6), bereits umgesetzt
- 50478 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), bereits umgesetzt

##### Umzugestaltetes Wanderhindernis - Einzelverortung

- 69430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 69430 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), Umgestaltung bereits umgesetzt

Anmerkung: Hinter einer Maßnahmen-ID können sich mehrere Einzelmaßnahmen aus derselben Maßnahmengruppe verbergen

#### Ökologischer Zustand der Wasserkörper

##### Bewertung Fische

- + sehr gut
- + gut
- + mäßig
- + unbefriedigend
- + schlecht

##### Bewertung Kieselalgen

- + sehr gut
- + gut
- + mäßig
- + unbefriedigend
- + schlecht


##### Bewertung Makrozoobenthos

- + sehr gut
- + gut
- + mäßig
- + unbefriedigend
- + schlecht

##### Bewertung spez. Schadstoffe

- + sehr gut
- + gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
- + gut, Einstufung gemäß Modellabschätzung
- + nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring

## Übersicht Hessen



Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie


HESSEN

## Wasserrahmenrichtlinie Maßnahmen Gewässerstruktur Maßnahmenprogramm 2015-2021

## Gersprenz-Mümling und angrenzende Bereiche

Stand: 22.12.2015

Maßstab 1 : 50.000



Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2015-2021, Wanderhindernisdatenbank, Stand 2013

Kartenherkunft: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Herausgabe: © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten