



- Auswahlstrecke für Maßnahmengruppen***
- M1: Bereitstellung von Flächen
 - M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
 - M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
 - M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
 - M5: Förderung natürlicher Rückhalt
 - M6: Maßnahmen an Bundeswasserstraßen
 - bereits umgesetzte Maßnahmen (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)

* Der festgelegte notwendige Maßnahmenumfang sollte innerhalb dieser Strecken umgesetzt werden. Die Strecken sind zugunsten einer gewissen Flexibilität/Ausweitungsmöglichkeit bei der konkreten Planung der Maßnahmen in der Regel deutlich länger (z. T. um den Faktor 3 und mehr) als deren notwendiger Mindestumfang.

- Wanderhindernisse**
- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar)
 - + Umzugestellendes Wanderhindernis - Einzelverortung
 - + Wanderhindernis - Einzelverortung (Umgestaltung bereits umgesetzt)

- Beschriftung Maßnahmen**
- Maßnahmenbänder**
- 50458 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppen 1, 2, 4, 5, 6)
 - 50430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
 - 50478 Maßnahmen-ID (Gruppen 1, 2, 4, 5, 6), bereits umgesetzt
 - 50478 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), bereits umgesetzt

- Umzugestellendes Wanderhindernis - Einzelverortung**
- 69430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
 - 69430 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), Umgestaltung bereits umgesetzt

Anmerkung: Hinter einer Maßnahmen-ID können sich mehrere Einzelmaßnahmen aus derselben Maßnahmengruppe verbergen

- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)
- Gemeindegrenze
- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

- Ökologischer Zustand der Wasserkörper**
- | | |
|---|---|
| Bewertung Fische | Bewertung Makrozoobenthos |
| + sehr gut | + sehr gut |
| + gut | + gut |
| + mäßig | + mäßig |
| + unbefriedigend | + unbefriedigend |
| + schlecht | + schlecht |
-
- | | |
|---|--|
| Bewertung Kieselalgen | Bewertung spez. Schadstoffe
(Organozinverbindungen, Pflanzenschutzmittel, polychlorierte Biphenyle, Schwermetalle) |
| + sehr gut | + gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring |
| + gut | + mäßig, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring |
| + mäßig | + gut, Einstufung gemäß Modellabschätzung |
| + unbefriedigend | + nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring |
| + schlecht | + nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring |

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

Wasserrahmenrichtlinie

Maßnahmen Gewässerstruktur

Maßnahmenprogramm 2015-2021

Mainschlauch

und angrenzende Bereiche

Stand: 22.12.2015

Maßstab 1 : 50.000

Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2015-2021, Wanderhindernisdatenbank, Stand 2013

Kartenhintergrund: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Herausgabe: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten