





Übersicht Hessen



Maßstab 1 : 1,5 Mio



Auswahlstrecke für Maßnahmengruppen*

- M1: Bereitstellung von Flächen
- M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
- M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
- M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
- M5: Förderung natürlicher Rückhalt
- M6: Maßnahmen an Bundeswasserstraßen
- bereits umgesetzte Maßnahmen (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)

* Der festgelegte notwendige Maßnahmenumfang sollte innerhalb dieser Strecken umgesetzt werden. Die Strecken sind zugunsten einer gewissen Flexibilität/Ausweitungsmöglichkeit bei der konkreten Planung der Maßnahmen in der Regel deutlich länger (z. T. um den Faktor 3 und mehr) als deren notwendiger Mindestumfang.

Wanderhindernisse

- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar)
- + Umzugestellendes Wanderhindernis - Einzelverortung
- + Wanderhindernis - Einzelverortung (Umgestaltung bereits umgesetzt)

Beschriftung Maßnahmen

Maßnahmenbänder

- 50458 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppen 1, 2, 4, 5, 6)
- 50430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 50478 Maßnahmen-ID (Gruppen 1, 2, 4, 5, 6), bereits umgesetzt
- 50478 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), bereits umgesetzt

Umzugestellendes Wanderhindernis - Einzelverortung

- 69430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 69430 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), Umgestaltung bereits umgesetzt

Anmerkung: Hinter einer Maßnahmen-ID können sich mehrere Einzelmaßnahmen aus derselben Maßnahmengruppe verbergen

- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)
- Gemeindegrenze
- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- 2092
Lorsch Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

Ökologischer Zustand der Wasserkörper

- | | |
|---|---|
| Bewertung Fische
+ sehr gut
+ gut
+ mäßig
+ unbefriedigend
+ schlecht | Bewertung Makrozoobenthos
+ sehr gut
+ gut
+ mäßig
+ unbefriedigend
+ schlecht |
| Bewertung Kieselalgen
+ sehr gut
+ gut
+ mäßig
+ unbefriedigend
+ schlecht | Bewertung spez. Schadstoffe
(Organozinverbindungen, Pflanzenschutzmittel, polychlorierte Biphenyle, Schwermetalle)
+ gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
+ gut, Einstufung gemäß Modellabschätzung
+ nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring |

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

Wasserrahmenrichtlinie

Maßnahmen Gewässerstruktur

Maßnahmenprogramm 2015-2021

Modau

und angrenzende Bereiche

Stand: 22.12.2015

Maßstab 1 : 50.000

HESSEN

Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2015-2021, Wanderhindernissdatenbank, Stand 2013

Kartenhintergrund: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Herausgabe: © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten