



- Auswahlstrecke für Maßnahmengruppen\***
- M1: Bereitstellung von Flächen
  - M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
  - M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
  - M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
  - M5: Förderung natürlicher Rückhalt
  - M6: Maßnahmen an Bundeswasserstraßen
  - bereits umgesetzte Maßnahmen
  - (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)
- \* Der festgelegte notwendige Maßnahmenumfang sollte innerhalb dieser Strecken umgesetzt werden. Die Strecken sind zuzunehmender Flexibilität/Auswahlgewaltigkeit bei der konkreten Planung der Maßnahmen in der Regel deutlich länger (z. T. um den Faktor 3 und mehr) als deren notwendiger Mindestumfang.
- Wanderhindernisse**
- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar)
  - + Umzugestaltetes Wanderhindernis - Einzelverortung
  - + Wanderhindernis - Einzelverortung (Umgestaltung bereits umgesetzt)
  - Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)
  - Gemeindegrenze
  - Kreisgrenze
  - Landesgrenze
  - Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

- Beschriftung Maßnahmen**
- Maßnahmenbänder**
- 50458 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppen 1, 2, 4, 5, 6)
  - 50430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
  - 50478 Maßnahmen-ID (Gruppen 1, 2, 4, 5, 6), bereits umgesetzt
  - 50478 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), bereits umgesetzt
- Umzugestaltetes Wanderhindernis - Einzelverortung**
- 69430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
  - 69430 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), Umgestaltung bereits umgesetzt
- Anmerkung: Hinter einer Maßnahmen-ID können sich mehrere Einzelmaßnahmen aus derselben Maßnahmengruppe verbergen
- Ökologischer Zustand der Wasserkörper**
- |   |   |
|---|---|
| <b>Bewertung Fische</b>                           | <b>Bewertung Makrozoobenthos</b>                  |
| <span style="color: green;">+</span> sehr gut     | <span style="color: green;">+</span> sehr gut     |
| <span style="color: orange;">+</span> gut         | <span style="color: orange;">+</span> gut         |
| <span style="color: yellow;">+</span> mäßig       | <span style="color: yellow;">+</span> mäßig       |
| <span style="color: red;">+</span> unbefriedigend | <span style="color: red;">+</span> unbefriedigend |
| <span style="color: black;">+</span> schlecht     | <span style="color: black;">+</span> schlecht     |
- |   |   |
|---|---|
| <b>Bewertung Kieselalgen</b>                      | <b>Bewertung spez. Schadstoffe</b><br>(Organozinnverbindungen, Pflanzenschutzmittel, polychlorierte Biphenyle, Schwermetalle) |
| <span style="color: green;">+</span> sehr gut     | <span style="color: green;">+</span> gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring  |
| <span style="color: orange;">+</span> gut         | <span style="color: orange;">+</span> gut, Einstufung gemäß Modellabschätzung   |
| <span style="color: yellow;">+</span> mäßig       | <span style="color: red;">+</span> nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring  |
| <span style="color: red;">+</span> unbefriedigend |   |
| <span style="color: black;">+</span> schlecht     |   |

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

**Wasserrahmenrichtlinie**

**Maßnahmen Gewässerstruktur**

**Maßnahmenprogramm 2015-2021**

**Werra-Wehre-Ulster - Blatt Nord und angrenzende Bereiche**

Stand: 22.12.2015 Maßstab 1 : 50.000

Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2015-2021, Wanderhindernisdatenbank, Stand 2013

Kartenhintergrund: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Herausgabe: © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten