Guter ökol. Zustand, Art. 4(1) oder weniger strenge Umweltziele, Art. 4(5)

Ausweisungsbogen erheblich veränderter Wasserkörper (HMWB)

Wasserkorper: Renbach und Talsperre DEHE_25848.1										
Schritt 1:										
Ermittlung des Wasserkörpers										
Gewässername	Rehbach									
Wasserkörper: Name	Rehbach und Talsperre									
Wasserkörper: Code	DEHE_25848.1									
Wasserkörper: Länge	12,4									
Wasserkörper: LAWA-Typ	5									
Gemeinsamer WK mit										
Bundesland:										
Federführendes Bundesland:	Hessen									
	l									
Schritt 2:										
Handelt es sich um einen künstlichen W	laccark	örnar?								
	asseik	or per :								
WK durch Menschen auf ehemals trockenem Land		1-	v	Ninte						
erstellt und nicht den Abfluss eines natürlichen Gewässers führend		Ja	X	Nein						
		We	enn "Ja	a", dann l	eine weiteren Prüfungsschritte					
Sonderschritt 2:										
Handelt es sich um eine Talsperre signi	fikantei	r Größer	ordr	nung?						
Talsperre > 50 ha oder		Ja	Х	Nein						
Talsperre > 10 ha und EZG > 10 km <sup>2</sup>		Ja	^	Non						
		Wenn "Ja"	, dann	Ausweis	ung als HMWB und weiter mit Schritt 8					
Schritt 3:										
"Screening": Liegen bedeutende hydromorphologische Veränderungen vor?										
Bedeutende hydromorphologische Veränderungen	X	Ja		Nein						
					Wenn "Nein", dann relevante Umweltziele:					

Wasserkörper: Rehbach und Talsperre DEHE\_25848.1

Schritt 4: Beschreibung bedeutender Veränderun	gen der	Hydroi	norpholog	gie				
strukturell signifikante Veränderungen gemäß der Bestandsaufnahme 2019	63,6	%	7,9	Länge (in km)				
Beschreibung des Ist - Zustandes								
Querbauwerke bzw. Anlagenstandorte	34	Anzahl	Anmerkung:	einschl. Verrohrung				
davon aufwärts unpassierbar oder weitgehend unpassierbar	30	Anzahl						
davon abwärts unpassierbar oder weitgehend unpassierbar	25	Anzahl						
Verrohrungen	0	%	0	Länge (in km)				
Sonstiges	Abgabe of	ecken im Hauptschluss auf 5 km Fließstrecke mit ausschließlicher des Tiefenwassers. Im Anschluss über 10 km durchgehende ngsstrecke für die Kaftwerkskette Rehbachtal.						
Auswirkungen von anderen Wasserkörpern								
negative Auswirkungen von oberhalb	welche	WK Kron	nbachtalsperr	e Rh-Pf				
		Durch den WK Krombachtalsperre (Rh-Pf) sind keine natürlichen Abflussverhältnisse vorhanden. Weitergegeben wird ausschließlich Tiefenwasser in geregelter Menge.						
von unterhalb	welche	DEHE_2584.1						
		Mündung liegt im Stauwurzelbereich der unterhalb liegenden Wasserkraftanlage in Sinn						
Auswirkungen auf weitere Wasserkörper								
negativen Auswirkungen auf oberhalb	welche	e Lineare Durchgängigkeit eingeschränkt/nicht gegeben						
auf unterhalb	welche	Lineare Durchgängigkeit eingeschränkt/nicht gegeben						
Schritt 5:			_					
lst es wahrscheinlich, dass aufgrund vo ökologischer Zustand" verfehlt wird?	on Veräi	nderung	jen in der	Hydromorphologie das Ziel "guter				
Keine Zielerreichung guter ökologischer Zustand	Х	Ja	Nein					
				Wenn "Nein", dann relevante Umweltziele: Guter ökol. Zustand, Art. 4(1) oder weniger strenge Umweltziele, Art. 4(5)				
Schritt 6:								
lst der Wasserkörper aufgrund physikal Menschen in seinem Wesen erheblich v			erungen in	folge von Eingriffen durch den				
Vorläufige Einstufung als erheblich veränderter WK	Х	Ja	Nein					
				Wenn "Nein", dann relevante Umweltziele: Guter ökol. Zustand, Art. 4(1) oder				

Schritt 7.2:

# Wasserkörper: Rehbach und Talsperre DEHE\_25848.1

#### Schritt 7.1 Festlegung der Verbesserungsmaßnahmen zur Erzielung eines guten ökologischen Zustandes Ausschließliche Beschreibung der auf Gewässer- und Auenstrukturen bezogenen Maßnahmen in dem für die Zielerreichung notwendigen Mindestumfang Ja Nein Bereitstellung von Flächen X Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und Χ Nein Ja Auenstrukturen Herstellung der linearen Durchgängigkeit X Nein Ja ökologisch verträgliche Abflussregulierung Χ Nein Ja Förderung natürlicher Rückhalt Χ Nein Ja

# Hätten die Verbesserungsmaßnahmen signifikante negative Auswirkungen auf die Nutzungen? Signifikant neg. Auswirkungen auf folgende wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen (einzeln oder im Zusammenspiel) sind zu erwarten: Landentwässerung und -bewässerung Ja X Nein

Landentwasserang and bewasserang		<b>u</b>	/\	140
Landentwässerung und Hochwasserschutz		Ja	X	Nein
Urbanisierung und Hochwasserschutz (mit Vorland)		Ja	X	Nein
Urbanisierung und Hochwasserschutz (ohne Vorland)	)	Ja	X	Nein
Hochwasserschutz		Ja	X	Nein
Schifffahrt auf frei fließenden Gewässern		Ja	X	Nein
Schifffahrt auf staugeregelten Gewässern		Ja	X	Nein
Wasserkraft	X	Ja		Nein
Bergbau		Ja	X	Nein
Sonstige (z.B. <b>Kalktagebau</b> , Schutzgebiete,				
Freizeit und Erholung, Denkmalschutz,		Ja	X	Nein
Wassergewinnung)				

# Schritt 7.3: Hätten die Verbesserungsmaßnahmen signifikante negative Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne?

Naturschutz (z.B. NATURA 2000)		Ja	Χ	Nein
Landschaftsbild		Ja	Χ	Nein
kulturelles Erbe / Denkmalschutz/Archäologie	X	Ja		Nein
Sonstiges		Ja	X	Nein

Welche:

Wenn in Schritt 7.2 und 7.3 ALLE "Nein", dann relevante Umweltziele:
Guter ökol. Zustand, Art. 4(1) oder
weniger strenge Umweltziele, Art. 4(5)

Wenn "Nein", dann Ausweisung als erheblich veränderter Wasserkörper

Wenn "Nein", dann Ausweisung als erheblich veränderter Wasserkörper

Ausweisungsbogen erheblich veränderter Wasserkörper (HMWB)

# Wasserkörper: Rehbach und Talsperre DEHE\_25848.1

#### Schritt 8.1: Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele auch mit "anderen Möglichkeiten" (Nutzungsalternativen) erreichen? Aufgabe und Rückbau von Siedlungsflächen X Nein Einschränkung der Nutzung von Siedlungsflächen Χ Nein Ja Energieerzeugung durch andere X gewässerschonende und CO2-neutrale Ja Nein Energieträger ersetzen Energieeinsparung und Reduzierung der X Nein Ja bestehenden Energieversorgung Kapazitätserweiterung und Modernisierung bestehender Wasserkraftanlagen und Rückbau Χ Nein Ja kleinerer, wenig effizienter Wasserkraftanlagen

#### Schritt 8.2: Sind diese "anderen Möglichkeiten" technisch durchführbar? Aufgabe und Rückbau von Siedlungsflächen Einschränkung der Nutzung von Siedlungsflächen Ja Χ Nein Energieerzeugung durch andere gewässerschonende und CO2-neutrale Χ Ja Nein Energieträger ersetzen Energieeinsparung und Reduzierung der Χ Ja Nein bestehenden Energieversorgung Kapazitätserweiterung und Modernisierung bestehender Wasserkraftanlagen und Rückbau Χ Nein Ja kleinerer, wenig effizienter Wasserkraftanlagen

Schritt 8.3:								
Sind diese "anderen Möglichkeiten" eine bessere Umweltoption?								
Aufgabe und Rückbau von Siedlungsflächen		Ja	X	Nein				
Einschränkung der Nutzung von Siedlungsflächen		Ja	X	Nein				
Energieerzeugung durch andere gewässerschonende und CO2-neutrale Energieträger ersetzen	х	Ja		Nein				
Energieeinsparung und Reduzierung der bestehenden Energieversorgung Kapazitätserweiterung und Modernisierung	Х	Ja		Nein				
bestehender Wasserkraftanlagen und Rückbau kleinerer, wenig effizienter Wasserkraftanlagen	Х	Ja		Nein				
		Wenn "Ne	ein", d	ann Ausweisung als erheblich veränderter Wasserkörper				

Schritt 8.4:							
Sind die Kosten dieser "anderen Möglichkeiten" verhältnismäßig ?							
Aufgabe und Rückbau von Siedlungsflächen		Ja	Х	Nein			
Einschränkung der Nutzung von Siedlungsflächen		Ja	X	Nein			
Energieerzeugung durch andere gewässerschonende und CO2-neutrale Energieträger ersetzen Energieeinsparung und Reduzierung der	x x	Ja Ja		Nein Nein			
Kapazitätserweiterung und Modernisierung bestehender Wasserkraftanlagen und Rückbau kleinerer, wenig effizienter Wasserkraftanlagen	X	Ja		Nein			
Wenn "Nein", dann Ausweisung als erheblich veränderter Wasserkörper							

# Wasserkörper: Rehbach und Talsperre DEHE\_25848.1 Schritt 8.5: Wird mit den "anderen Möglichkeiten" ein guter ökologischer Zustand erreicht? Guter ökologischer Zustand wird voraussichtlich erreicht? Ja X Nein Hinweis: Es ist abzuschätzen, ob mit den nach Schritt 8.1 bis 8.4 verbleibenden und umsetzbaren "anderen Möglichkeiten" ein guter Zustand trotz weiterhin bestehender hydromorphol. Veränderungen erreicht werden kann. Unter Umständen wird durch die "anderen

Hinweis: Es ist abzuschätzen, ob mit den nach Schrift 8.1 bis 8.4 verbleibenden und umsetzbaren "anderen Möglichkeiten" ein guter Zustand trotz weiterhin bestehender hydromorphol. Veränderungen erreicht werden kann. Unter Umständen wird durch die "anderen Möglichkeiten" nur eine teilweise Änderung bzw. Verlagerung der Nutzungen möglich und das Ziel des guten ökologischen Zustands aufgrund verbleibender physikalischer Veränderungen verfehlt.

### Schritt 9:

# Ausweisung als erheblich veränderter Wasserkörper

Gesamtbewertung

X
Ja
Nein

Begründung: Im Zeitraum von 1924 bis 1983 wurde am Rehbach die Kraftwerkskette Rehbachtal errichtet. Hierfür wurde das gesamte Gewässer ausgebaut und in seinem natürlichen Verlauf stark verändert.

Die Kraftwerkskette ist nach den hier vorliegenden Kenntnissen einzigartig in Hessen und ist nach mehr als 90 Jahren in der Region von besonders kulturhistorischer Bedeutung.

Die Fließstrecke des Rehbachs beträgt ab der Krombachtalsperre 15,5 km. Die Krombachtalsperre ist ein eigener Wasserkörper DEHE\_25848.2, ein Großteil der Wasserfläche der Krombachtalsperre liegt in Rheinland-Pfalz. Die Krombachtalsperre ist nach der Klassifizierung der DIN 19700 in der Talsperrenklasse 1 einzustufen. Im Oberlauf befinden sich auf einer Strecke von etwa 5 km vier weitere Stauanlagen im Hauptschluss, beginnend mit der Talsperre Driedorf, die ebenfalls der Talsperrenklasse 1 zuzuordnen ist. Zur Weiterleitung kommt jeweils ausschließlich das Tiefenwasser aus den Staubecken. Zwischen den Stauanlagen kann auf lediglich 3 km von einer freien Fließstrecke gesprochen werden, hier ist jedoch das Abflussregime sowohl durch die Regelabgaben der Talsperren als auch durch die Speicherbewirtschaftung und den intermittierenden Kraftwerksbetrieb geprägt.

Nach etwa 5 km wird das Wasser des Rehbachs für die Wasserkraftnutzung über eine Hangrohrleitung dem Gewässer entnommen. Auf den restlichen etwa 10 km ist der Rehbach reine Ausleitungsstrecke, in welcher kein natürliches Abflussregime vorhanden ist. Neben den Staubecken ist der Rehbach durch eine hohe Hindernisdichte geprägt, welche in der Regel eine Absturzhöhe von mehr als 1,0 m aufweisen. Für diese große Anzahl an Hindernissen ist ein kompletter Rückbau nicht erreichbar. Auch bei Teilabsenkung und Umgestaltung aller Hindernisse, könnte nur unter einem enormen Flächenverbrauch ein natürlicher Gewässerverlauf wiederhergestellt werden. Dies ist auf Grund der vorhandenen Nutzung (Siedlung und Landwirtschaft) nicht realisierbar.

Prägend ist am Rehbach vor allem das unnatürliche Abflussregime. Selbst durch eine Festsetzung des Mindestwassers für die vorhandene Ausleitungsstrecke, wird sich dort kein natürliches Abflussverhalten einstellen und auch im Oberlauf, kann diese Maßnahme durch die vorhandenen Staubecken nicht zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes führen. Im Falle der Aufgabe der Kraftwerkskette Rehbachtal, ist der komplette Rückbau der Staubecken und Hindernisse unter heutigen Gesichtspunkten nicht möglich.

# Wasserkörper: Rehbach und Talsperre DEHE\_25848.1

#### Schritt 10.1 Auswahl der Qualitätskomponenten für das höchste und das gute ökologische Potenzial (Grundlage: vergleichbare Gewässerkategorie) Kategoriewechsel? Ja X Nein Relevante biologische Qualitätskomponenten Nein Makrozoobenthos Х Ja X Nein Fische Ja In diesem Gewässertyp (5) als Anzeiger für eine Makrophyten Ja Χ Nein hydromorphologische Belastung nicht relevant. Derzeit zeigt das Phytobenthos (Teilkpomponente Kieselalgen) einen unbefriedigenden Zustand an. Dennoch wird davon ausgegangen, dass bei deutlicher Minimierung Phytobenthos X Ja der Nährstoffsituation (Ø Gesamt-Phosphorgehalt 2014-2018 ca. 0,181 mg/l) der gute ökologische Zustand erreicht werden Nein Nicht relevant für diesen Gewässertyp Phytoplankton Ja Χ Schritt 10.2 Maßnahmen zur ökologischen Schadensbegrenzung, die keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die spezifizierten Nutzungen oder die Umwelt im weiteren Sinne haben (hydromorphologische Maßnahmen gemäß Maßnahmenkatalog) Bereitstellung von Flächen X Ja Nein 7,5 ha Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und Χ Nein Auenstrukturen 1,5 km **Entwicklung Auenvegetation** 1 km Herstellung der linearen Durchgängigkeit X Ja Nein Anzahl 23 ökologisch verträgliche Abflussregulierung Ja X Nein Förderung natürlicher Rückhalt X Ja Nein Spezielle Maßnahmen an Bundeswasserstraßen Ja X Nein

# Schritt 10.2 b

# Festlegung der hydromorphologischen Bedingungen für das höchste ökologische Potenzial

Ähnlichster LAWA-Gewässertyp

5

Vom ähnlichsten LAWA-Gewässertyp abweichende hydromorphologische Bedingungen

Von besonderer Bedeutung sind hier die Talsperren und die Wasserkraftnutzung sowie die hohe Hindernisdichte, die ein unnatürliches Abflussregime verursachen.

# Schritt 10.3

# Abschätzung der chemisch-physikalischen Bedingungen für das höchste ökologische Potenzial

Vom ähnlichsten LAWA-Gewässertyp abweichende chemisch-physikalische Bedingungen wegen morphologischer Änderungen, die für die in der WRRL spezifizierten Nutzung

Die chemisch-physikalischen Bedingungen für das höchste ökologische Potenzial entsprechen den chemisch-physikalischen Bedingungen für den sehr guten Zustand (siehe Anlage 7 der OGewV v. 20. Juni 2016)

# Wasserkörper: Rehbach und Talsperre DEHE\_25848.1

# Schritt 10.4

# Festlegung der biologischen Parameter für das höchste ökologische Potenzial

# Makrozoobenthos

Hinweis: Die Festlegung erfolgt gemäß dem Fließgewässertyp (Schritt 10.2 b) und der prägenden Nutzung (Schritt 7.2)

Fauna-Index (EQR-Aufschlag) 0,1
EPT-HK [%] (Oberer / Unterer Ankerpunkt) 70,3 9,0
Rheo-Index (Oberer / Unterer Ankerpunkt) 1,0 0,43

## Fische (Dominanzanteil in %)

Hinweis: Die Festlegung erfolgt unter Berücksichtigung der Nutzungsfallgruppe (Schritt 7.2) und den sich daraus ergebenden Konsequenzen (z.B. Potamalisierung, Zunahme von Ubiquisten und gegenüber Wellenschlag robusteren Arten, Zunahme von Schlammbesiedlern und Abnahme/Zunahme rheophiler Arten ...)

Bachforelle 38
Bachneunauge 2
Groppe, Mühlkoppe 60

Makrophyten nicht relevant (siehe Schritt 10.1)

Phytobenthosnicht relevant - sehr guter ökologischer Zustand (siehe Schritt 10.1)Phytoplanktonnicht relevant - sehr guter ökologischer Zustand (siehe Schritt 10.1)

wasserkorper. Ren	bach und Tak	sperre	PENE	2504	+0. I				
Schritt 11.1 Bewertung des ökologischen Potenzials für die relevanten biologischen Qualitätskomponenten									
Makrozoobenthos	mäßig								
Fische	gut								
Makrophyten	nicht relevant								
Phytobenthos	unbefriedigend								
Gesamtbeurteilung	unbefriedigend								
disentending									
Schritt 11.2 Ist das gute ökologische Potenzial erreicht ?									
			Ja	х	Nein				
			٥						
Hinweis: Wenn das gute ökologische Potenzial noch darzustellen; im Schritt 11.4 ist das Vorliegen weitere				.3 die	noch erforlichen Maßnahmen				
Schritt 11.3 Festlegung der Maßnahmen von Schritt 10.2, die für die Erreichung des guten ökologischen Potenzials noch notwendig sind.  (hydromorphologische Maßnahmen gemäß Maßnahmenkatalog)									
Described Borner over FIVeless		v	1.		NI-1-				
Bereitstellung von Flächen		Х	Ja		Nein				
	<b>7,5</b> ha								
Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und	.,,								
Auenstrukturen		Х	Ja		Nein				
	1,5 km								
Entwicklung Auenvegetation	<b>1</b> km								
Herstellung der linearen Durchgängigkeit		Х	Ja		Nein				
	23 Anzahl								
ökologisch verträgliche Abflussregulierung			Ja	Х	Nein				
Förderung natürlicher Rückhalt			Ja	Х	Nein				
Schritt 11.4 Überprägen weitere Belastungsfaktoren die nutzungsbedingte hydromorphologische Belastung ?									
Allgemeine chemisch-physikalische Par	ameter								
Wassertemperatur (Jahresmaximum)			Ja	х	Nein				
Sauerstoffgehalt (Jahresminimum)				x	Nein				
		v	Ja	^					
pH-Wert (Jahresmaximum)		X	Ja		Nein				
Pges		X	Ja		Nein				
o-PO4		Х	Ja		Nein				
NH4			Ja	Х	Nein				
Nitrit		Х							
Chlorid			10		Moin				