


# Übersicht Hessen



## Maßnahmengruppen

- M1: Bereitstellung von Flächen
- M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
- M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
- M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
- M5: Förderung natürlicher Rückhalt
- M6: Maßnahmen an Bundeswasserstraßen

## Wanderhindernisse

- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar)
- + Umzugestaltendes Wanderhindernis - Einzelverortung

## Beschriftung Maßnahmen

### Maßnahmenbänder

- 50458 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppen 1, 2, 4, 5, 6)
- 50430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 50478 Maßnahmen-ID, bereits umgesetzte Maßnahme

### Umzugestaltendes Wanderhindernis - Einzelverortung

- 69430 Maßnahmen-ID

Anmerkung: Hinter einer Maßnahmen-ID können sich mehrere Einzelmaßnahmen aus derselben Maßnahmengruppe verbergen

- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)
- Gemeindegrenze
- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

## Ökologischer Zustand der Wasserkörper

### Bewertung Fische

- + sehr gut
- + gut
- + mäßig
- + unbefriedigend
- + schlecht

### Bewertung Kieselalgen

- + sehr gut
- + gut
- + mäßig
- + unbefriedigend
- + schlecht

### Bewertung Makrozoobenthos

- + sehr gut
- + gut
- + mäßig
- + unbefriedigend
- + schlecht

- ### Bewertung spez. Schadstoffe
- (Organzinverbindungen, Pflanzenschutzmittel, polychlorierte Biphenyle, Schwermetalle)
- + gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
  - + gut, Einstufung gemäß Modellabschätzung
  - + nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

## Wasserrahmenrichtlinie

## Maßnahmen Gewässerstruktur

## Kinzig - Blatt Ost und angrenzende Bereiche

Stand: 22.12.2009

Maßstab 1 : 50.000



Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2009-2015, Wanderhinderiskartierung 2007  
 Kartenhintergrund: TK 50; © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie  
 Herausgabe: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2010

