


# Übersicht Hessen



## Maßnahmengruppen

- M1: Bereitstellung von Flächen
- M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
- M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
- M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
- M5: Förderung natürlicher Rückhalt
- M6: Maßnahmen an Bundeswasserstraßen

## Wanderhindernisse

- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar)
- + Umzugestaltendes Wanderhindernis - Einzelverortung

## Beschriftung Maßnahmen

### Maßnahmenbänder

- 50458 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppen 1, 2, 4, 5, 6)
- 50430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 50478 Maßnahmen-ID, bereits umgesetzte Maßnahme

### Umzugestaltendes Wanderhindernis - Einzelverortung

- 69430 Maßnahmen-ID
- Anmerkung: Hinter einer Maßnahmen-ID können sich mehrere Einzelmaßnahmen aus derselben Maßnahmengruppe verbergen

- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)
- Gemeindegrenze
- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- 392.2  
Obere Ohm Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

## Ökologischer Zustand der Wasserkörper

- |  |  |
|--|--|
| <b>Bewertung Fische</b>                              | <b>Bewertung Makrozoobenthos</b>                     |
| <span style="color: blue;">+</span> sehr gut         | <span style="color: blue;">+</span> sehr gut         |
| <span style="color: green;">+</span> gut             | <span style="color: green;">+</span> gut             |
| <span style="color: yellow;">+</span> mäßig          | <span style="color: yellow;">+</span> mäßig          |
| <span style="color: orange;">+</span> unbefriedigend | <span style="color: orange;">+</span> unbefriedigend |
| <span style="color: red;">+</span> schlecht          | <span style="color: red;">+</span> schlecht          |

- |  |   |
|--|---|
| <b>Bewertung Kieselalgen</b>                         | <b>Bewertung spez. Schadstoffe</b><br>(Organzinverbindungen, Pflanzenschutzmittel, polychlorierte Biphenyle, Schwermetalle) |
| <span style="color: blue;">+</span> sehr gut         | <span style="color: blue;">+</span> gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring   |
| <span style="color: green;">+</span> gut             | <span style="color: green;">+</span> gut, Einstufung gemäß Modellabschätzung  |
| <span style="color: yellow;">+</span> mäßig          | <span style="color: yellow;">+</span> nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring   |
| <span style="color: orange;">+</span> unbefriedigend |   |
| <span style="color: red;">+</span> schlecht          |   |

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie



# Wasserrahmenrichtlinie Maßnahmen Gewässerstruktur Lahn-Ohm-Wohra - Blatt Süd und angrenzende Bereiche

Stand: 22.12.2009

Maßstab 1 : 50.000



Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2009-2015, Wanderhinderiskartierung 2007  
 Kartenhintergrund: TK 50; © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie  
 Herausgabe: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2010