



**Maßnahmengruppen**

- M1: Bereitstellung von Flächen
- M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
- M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
- M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
- M5: Förderung natürlicher Rückhalt
- M6: Maßnahmen an Bundeswasserstraßen

**Wanderhindernisse**

- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar)
- + Umzugestellendes Wanderhindernis - Einzelverortung

- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)
- Gemeindegrenze
- Kreisgrenze
- Landesgrenze
- Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

**Beschriftung Maßnahmen**

**Maßnahmenbänder**

- 50458 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppen 1, 2, 4, 5, 6)
- 50430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 50478 Maßnahmen-ID, bereits umgesetzte Maßnahme

**Umzugestellendes Wanderhindernis - Einzelverortung**

- 69430 Maßnahmen-ID
- Anmerkung: Hinter einer Maßnahmen-ID können sich mehrere Einzelmaßnahmen aus derselben Maßnahmengruppe verbergen

**Ökologischer Zustand der Wasserkörper**

- |  |  |
|--|--|
| <b>Bewertung Fische</b>                              | <b>Bewertung Makrozoobenthos</b>                     |
| <span style="color: green;">+</span> sehr gut        | <span style="color: green;">+</span> sehr gut        |
| <span style="color: green;">+</span> gut             | <span style="color: green;">+</span> gut             |
| <span style="color: yellow;">+</span> mäßig          | <span style="color: yellow;">+</span> mäßig          |
| <span style="color: orange;">+</span> unbefriedigend | <span style="color: orange;">+</span> unbefriedigend |
| <span style="color: red;">+</span> schlecht          | <span style="color: red;">+</span> schlecht          |

- |  |   |
|--|---|
| <b>Bewertung Kieselalgen</b>                         | <b>Bewertung spez. Schadstoffe</b><br>(Organozinnverbindungen, Pflanzenschutzmittel, polychlorierte Biphenyle, Schwermetalle) |
| <span style="color: green;">+</span> sehr gut        | <span style="color: green;">+</span> gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring  |
| <span style="color: green;">+</span> gut             | <span style="color: green;">+</span> gut, Einstufung gemäß Modellabschätzung  |
| <span style="color: yellow;">+</span> mäßig          | <span style="color: orange;">+</span> nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring   |
| <span style="color: orange;">+</span> unbefriedigend |   |
| <span style="color: red;">+</span> schlecht          |   |

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

**Wasserrahmenrichtlinie**

**Maßnahmen Gewässerstruktur**

**Werra-Wehre-Ulster - Blatt Nord und angrenzende Bereiche**

Stand: 22.12.2009

Maßstab 1 : 50.000

Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2009-2015, Wanderhinderniskartierung 2007

Kartenhintergrund: TK 50, © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

Herausgabe: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2010