

**Auswahlstrecke für Maßnahmengruppen\***

- M1: Bereitstellung von Flächen
- M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
- M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
- M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
- M5: Förderung natürlicher Rückhalt
- M6: Maßnahmen an Bundeswasserstraßen
- bereits umgesetzte Maßnahmen (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)

\* Der festgelegte notwendige Maßnahmenumfang sollte innerhalb dieser Strecken umgesetzt werden. Die Strecken sind zugunsten einer gewissen Flexibilität/Auswahlgängigkeit bei der konkreteren Planung der Maßnahmen in der Regel deutlich länger (z. T. um den Faktor 3 und mehr) als deren notwendiger Mindestumfang.

**Wanderhindernisse**

- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar)
- + Umzugestaltendes Wanderhindernis - Einzelverortung
- + Wanderhindernis - Einzelverortung (Umgestaltung bereits umgesetzt)
- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)

- Gemeindegrenze
- Kreisgrenze
- Landesgrenze
- Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

**Beschriftung Maßnahmen**

**Maßnahmenbänder**

- 50458 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppen 1, 2, 4, 5, 6)
- 50430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 50478 Maßnahmen-ID (Gruppen 1, 2, 4, 5, 6), bereits umgesetzt
- 50478 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), bereits umgesetzt

**Umzugestaltendes Wanderhindernis - Einzelverortung**

- 69430 Maßnahmen-ID (Maßnahmengruppe 3)
- 69430 Maßnahmen-ID (Gruppe 3), Umgestaltung bereits umgesetzt

Anmerkung: Hinter einer Maßnahmen-ID können sich mehrere Einzelmaßnahmen aus derselben Maßnahmen-ID verbergen

**Ökologischer Zustand der Wasserkörper**

- |   |   |
|---|---|
| <span style="color: green;">+</span> sehr gut     | <span style="color: green;">+</span> Bewertung Makrozoobenthos sehr gut |
| <span style="color: orange;">+</span> gut         | <span style="color: orange;">+</span> gut                               |
| <span style="color: yellow;">+</span> mäßig       | <span style="color: yellow;">+</span> mäßig                             |
| <span style="color: red;">+</span> unbefriedigend | <span style="color: red;">+</span> unbefriedigend                       |
| <span style="color: black;">+</span> schlecht     | <span style="color: black;">+</span> schlecht                           |


**Bewertung Kieselalgen**

- + sehr gut
- + gut
- + mäßig
- + unbefriedigend
- + schlecht

**Bewertung spez. Schadstoffe**

- (Organozinnverbindungen, Pflanzenschutzmittel, polychlorierte Biphenyle, Schwermetalle)
- + gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
  - + gut, Einstufung gemäß Modellabschätzung
  - + nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring

**Übersicht Hessen**



Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

HESSEN

**Wasserrahmenrichtlinie  
Maßnahmen Gewässerstruktur  
Maßnahmenprogramm 2015-2021**

**Oberweser-Diemel - Blatt Ost  
und angrenzende Bereiche**

Stand: 22.12.2015

Maßstab 1 : 50.000

Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2015-2021, Wanderhindernisdatenbank, Stand 2013  
Kartenhintergrund: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation  
Herausgabe: © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten